

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

 / Румянов В. К. ___ /
подпись Ф. И. О. «__» ___ 20__ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 01 от «21» 01 2021 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №11
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение «Детский сад
«Дужайка»

(полное юридическое наименование объекта)

446200, Российская Федерация, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Кадомцева 4, тел/факс 8(84635)26-48-71, Нагорнова Валерия
Анатолевна заведующий СП doo sch11 luzhajka nkb@samaga.edu.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Новокуйбышевск
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 80 посетителей/день, 100 вместимость
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этаж, материал стен кирпич, материал лестниц бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 главный, 3 эвакуационных

8. Год постройки 1959

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №10, троллейбус №2,5,6, остановка «Гарина», «Кадоцева»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть	
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет	нет
Внеуличные переходы	с пандусом с подъемником	нет нет
Тактильные указатели	нет	нет
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5 см Более 2,5 см	нет нет
Открытые лестницы	нет	нет
Поручни на лестницах	Пандусы с уклоном более 8% Поручни на пандусах	нет нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,23	К, О		

Информация об объекте	наличие	Есть	К, О, С, Г	
Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,025	К, С, О	
Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,07	К, С, О	
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	Нет	С	
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Нет	С	
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	Есть	К, О, С	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3	К	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	1,5	К	
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	Нет	К, Г	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	Есть	С	
Места отдыха	наличие	Нет	К, О	
Авгостоянка и парковка для посетителей		нет		

(при наличии)						
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	Нет	К, О			
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	Нет	К			
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	Нет	К			
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	Нет	К			
Съезд с тротуара на проезжую часть:		Нет				
Угол уклона	$\leq 1:12$	Нет	К			
Ширина	$\geq 1,0$ м	Нет	К			
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,07	К			
Открытая лестница		Нет				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	Нет	О, С			
Марш лестницы	3-12 ступеней	Нет	О, С			
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	Нет	О, С			
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	Нет	О, С			
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	Нет	О, С			
Краявые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	Нет	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м-	наличие	Нет	О, С			

Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	Нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	Нет	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	Нет	С		
Пандус на рельефе		Нет			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	Нет	К		
Уклон	≤ 8 %	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	Нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	Нет	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	Нет	К, О		
Длина марша пандуса	≤ 9 м	Нет	К, О		
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	Нет	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	Нет	К, О		
Разворотные площадки:		Нет			
- верхнее окончание	$> 1,5$ x $1,5$ м	Нет	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5$ x $1,5$ м	Нет	К		

- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	Нет	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	Нет	К, О	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,15			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	1,5x1,85	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	Нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	Есть	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Есть	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	Нет	К, О, С		
	Навес	наличие	Есть	К, О		
	Водоотвод	наличие	Нет	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	К		

турникеты шириной в свету	наличие	Нет	Г		
Информация об объекте	наличие	Нет			
Лестница наружная	наличие	Нет			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Нет	О, С		
Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополните-льно предусматривать раздельные поручни	наличие	Нет	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	Нет	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	Нет	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	Нет	О, С		
Пандус наружный	наличие	Нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
Уклон	$\leq 8\%$	Нет	К		
Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	Нет	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К, О		
Разворотные площадки:		Нет			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5$ x $1,5$ м	Нет	К		

-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	Нет	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	Нет	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	Нет	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	Нет	С		
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,0x1,5	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,5	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	Наруж.0,04 Внутр.0,014	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		Есть	5		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	Есть	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,86	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Нет			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	Нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	К		
	Пандус переносной	наличие	Нет	К		

	Подъемник для инвалидов:		Нет			
	- стационарный	наличие	Нет	К		
	- мобильный	наличие	Нет	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,4	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Нет	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	Г		
	Тактильная схема	наличие	Нет	С		
	Место отъезда и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	Нет	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	Нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	Нет	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
Контрастная маркировка	наличие	Нет	С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Нет	О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Нет	О	
Пандус внутренний на этаже		Нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	Нет	К	
Уклон	$\leq 8\%$	Нет	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Нет	К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Нет	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	Нет	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	Нет	О	

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	Нет	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Нет	С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Нет	О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Есть	О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,86	О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Нет	О, С	
- указатели номера этажа на поручне	наличие	нет	С	

	Тактильные						
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)			Нет			
	Лифт пассажирский	наличие	Нет				
	Кабина:		Нет				
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	Нет	К			
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	Нет	К			
	- Поручни	наличие	Нет	О			
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Нет	Г, С			
	Знак доступности	наличие	Нет	К			
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Нет	К, Г			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые меры по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	Нет	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	Нет	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабине №					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,8	К		

Высота порога	≤ 0,025 м	0,02	К		
Информация тактильная	наличие	Нет	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	Нет	К, О, С, Г		
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	Нет	К		
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	Нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	Нет	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	Нет	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	Нет	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,4	К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Нет			
Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	Нет	К		
Место для сидения	наличие	Нет	О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Нет			

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	Нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	Нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	Нет	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников					
	наличие	Нет	К			

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	Нет			
	Знак доступности помещения	наличие	Нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	Нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	Нет	К, О		
	Открытие дверей	наружное	Есть			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ошущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	Нет	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	2	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8$ x 1,65 м	0,9x1,2	К		
	- опорные поручни	наличие	Нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	Нет	К		

	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	Нет	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$	Нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$	Нет	К		
	• Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	Нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	Нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,5x1,5	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	Нет	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	Нет	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	Нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	Нет	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	Нет	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	Нет	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	------------

						реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7	
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	Надписи:	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	Нет	К, О, Г, С			
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С			
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	Указатели, пиктограммы	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	Нет	К, О, Г, С			
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	Нет	К, О, Г, С			
	освещенность	наличие	Нет	К, О, Г, С			
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Нет	С			
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	Нет	С			
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С			
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С			
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Нет	Г			
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Нет	С, Г			
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К			

Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Нет	С	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Нет	Г, С	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	К, С, О, Г	

7. ВЫВОДЫ

1. Входная зона:

Лестница наружная

- Установить звуковой маяк у входа.
- 2. Пути движения на объекте:
- Оборудовать помещение тактильными средствами информации о предоставлении услуг по Брайлю.
- 3. Санитарно-бытовые помещения:
- Оборудовать санузел для инвалидов.
- 4. Информационная зона:
- Установить пиктограммы.
- Установить освещенность информации.

Савельев *ОТП Эксперт*
Мероприятия (*Мероприятия Т.В.*)
 Подпись _____ Фамилия, и.о. _____

Дата заполнения
 « *21* » _____ *01* _____ *2021* г.



Директор ГБОУ ООШ №11

 Подпись _____ Фамилия, и.о. _____

Дата заполнения
 « *21* » _____ *01* _____ *2021* г.